

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2022-0034

Fecha de emisión: 15/6/2022

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2022-00195

Descripción: **SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ARTÍCULOS DE BAÑOS Y COCINA DE ESTA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Demeero Constructora, SRL**

RNC: **131472435**

Nombre comercial: **Demeero Constructora, SRL**

Domicilio comercial: **22, 11207 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-913-2915**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **292,999.99**

Moneda: **DOP**

Detalle


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101510	MANTENIMIENTO Y REPARACION, DESMONTE Y CAMBIO DE MEZCLADORA COCINA PISO 8, ADEMAS DEL CAMBIO DE FREGADERO Y MEZCLADORA DE LA COCINA DEL PISO 8 1/2 DE BAÑOS DEL CENDOC UBICADO EN EL PISO 1, PISO 8 Y 9 Comentarios del comprador: ESTE SERVICIO DEBE DE INCLUIR LO DESCRITO A CONTINUACION: - Desinstalación, suministro e instalación llaves para orinales. Verificar y corregir escape de agua en orinales.	1.00	UD	248,305.08	248,305.08		44,694.91	0.00	292,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Def



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		- Desinstalación, suministro e instalación llaves push para lavamanos de ambos pisos. - Sustitución y aplicación de derretido en juntas de cerámicas en ambos baños. - Sustitución de cerraduras manubrios sin llaves de ambos pisos. - Ajustes y verificación de marcos de las puertas de cubículos de los baños. - Suministro e instalación de angulares dañados u oxidados de ambos pisos. - Sustitución de cerraduras dañadas, - Sustitución de desague de metal para lavamanos en los baños de ambos pisos, - Sustitución de desague de metal para orinales, - Flota para baños piso 1 del cendoc. - Desmote y cambio de mezcladora cocina ubicada en el piso 8.								



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Name]

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Name]

Nombre y Apellido

[Handwritten mark]



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		-Cambio de fregadero y mezcladora, cocina ubicada en el piso 8 1/2. VERIFICAR FICHA TECNICA								

Subtotal RD\$	248,305.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,694.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	292,999.99

Observaciones: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION, DESMONTE Y CAMBIO DE MEZCLADORA COCINA PISO 8, ADEMAS DEL CAMBIO DE FREGADERO Y MEZCLADORA DE LA COCINA DEL PISO 8 1/2 DE BAÑOS DEL CENDOC UBICADO EN EL PISO 1, PISO 8 Y 9	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	1.00	22/6/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



DO: *[Handwritten Signature]*
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten mark]



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José A. Frías Díez
Nombre y Apellido




Firma
José A. Frías Díez
Nombre y Apellido

