

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONE-2018-00056**

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA O-0341**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bonanza Servicio, SAS**

RNC: **101027398**

Nombre Comercial: **Bonanza Servicio, SAS**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5531**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Monto Total: **69,001.23**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25101505	REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2014 PLACA O-0341	1.00	UD	58,475.62	58,475.62		10,525.61	0.00	69,001.23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	58,475.62
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,525.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	69,001.23

Observaciones: SERVICIO SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA PARA REPARACIÓN DE LA JEEP MITSUBISHI AÑO 2014, PLACA NO. O-0341, CHASIS JMYLYV98WEJ000749, PROPIEDAD DE LA ONE ASIGNADA A LA DIRECTORA NACIONAL.

INCLUYE: - LIJA TELA DE ESMERIL, SPREY LIMPIEZA, AMORTIGUADOR DELANTERO, DISCO FRENO DELANTERO (ROTOR), DISCO FRENO TRASERO Y DEMÁS PIEZAS.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido