

No. EXPEDIENTE

ONE-CCC-PE15-2018-0021

Fecha de emisión: 26/06/2018

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2018-00201

Descripción: SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA EL02496

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Bonanza Servicio, SAS

RNC: 101027398

Nombre Comercial: Bonanza Servicio, SAS

Domicilio Comercial: Jardines de Fontainebleau , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-5531

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 183,125.24

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	27131604	REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2010	1.00	UD	155,190.88	155,190.88		27,934.36	0.00	183,125.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>155,190.88</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,934.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>183,125.24</b>

**Observaciones:** SERVICIO SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA PARA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA 02496, AÑO 2010, CHASIS MMBJNKB40AD003983, PROPIEDAD DE LA ONE.

INCLUYE:

- DIAGNOSTICO
- REPUESTOS
- MANTENIMIENTO DE LOS 166,468 KMS

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido