



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
ECONOMÍA



No. EXPEDIENTE

ONE-CCC-PEEX-2025-0001

No. DOCUMENTO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SERVICIO DE REPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN, READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS INDISPENSABLES PARA SU PUESTA EN MARCHA.

No. De Solicitud: CCC-2025-0029/0030 **Costo Estimado:** RD\$ 1,177,485.56

Descripción de los servicios:

| ITEM | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | <p style="text-align: center;">FICHA TECNICA</p> <p>REPARACION Y PUESTA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE 200 KVA</p> <p>FALLOS PRESENTADOS EN EL EQUIPO</p> <ul style="list-style-type: none"> No enciende automáticamente cuando se ausenta la energía eléctrica del distribuidor Presenta alarma en el sensor de presión de aceite Presenta alarma temperatura en refrigerante Presenta alarma del sensor comunicación con el motor <p>REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE REPARACION</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de sensores que presentan alarma Diagnóstico y corrección de situaciones y fallas en encontrados Puesta en funcionamiento del Display automático Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de breaker termomagnético IEC, lu 800 AMP, Ue: 690 V, P: 3, Shunt trip: 24 V Garantía en piezas y servicios. <p>* Transformador de 75 KVA trifásico, 480/120-208V para planta eléctrica de 100KVA, Xequis modelo PC105S6S. Y 2 Baterías para planta PC105S6S</p> <p>NOTA:</p> <p>Se requiere la intervención de un Ingeniero eléctrico especialista en plantas eléctricas que pueda identificar cualquier situación que provoque la falla del equipo, inclusive cuando no este especificado este documento.</p> |

Detalle Pedido

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Entrega | Cantidad Requerida | Fecha de Necesidad |
|------|---------|--------------------|--------------------|
| 1 | ONE | 1 | Inmediato |


Lizzy Alexandra Frías Núñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Oficina Nacional de Estadística RD-ONE



ONERD_

www.one.gob.do