

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2024-0037

Fecha de emisión: 23/10/2024

Oficina Nacional de Estadísticas

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONE-2024-00216

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Resolución Técnica Aldaso, EIRL

RNC: 132616944

Nombre comercial: Resolución Técnica Aldaso, EIRL

Domicilio comercial: Telesforo Jaime, Bayona, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-579-2342

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 94,000.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2024-0037

Firma
ECONOMÍA

Nombre y Apellido




[Handwritten signature]

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101517	Planta Eléctrica de Emergencia Modelo: GEH220 Serie: OLY00000TR NS06756. Lavado a presión de la planta y el radiador. Suministro y colocación de coolant. Diagnóstico y reparación del Radiador. Requiere levantamiento y garantía. Verificar ficha anexa al documento de especificación , que contiene información detallada del servicio a realizar al equipo. Comentarios del comprador: VERIF. FICHA TÉCNICA	1.00	UD	94,000.00	94,000.00		0.00	0.00	94,000.00

Subtotal \$	94,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lizzy A. Frias Nier
 Nombre y Apellido



ONE-DAF-CM-2024-0037


 Firma
 Mijonys Rivas
 Nombre y Apellido



Handwritten mark



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Dirección General Contrataciones Públicas	Total Otros Impuestos \$	0.00
HACIENDA		Total \$	94,000.00

Observaciones: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Planta Eléctrica de Emergencia Modelo: GEH220 Serie: OLY00000TRNS06756. Lavado a presión de la planta y el radiador. Suministro y colocación de coolant. Diagnóstico y reparación del Radiador. Requiere levantamiento y garantía. Verificar ficha anexa al documento de especificación, que contiene información detallada del servicio a realizar al equipo.	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO	1.00	29/10/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lizzy A. Frías

Nombre y Apellido

Firma

Miorlene River

Nombre y Apellido

ONE-DAF-CM-2024-0037

Handwritten mark